Результати контролю

якості атмосферного повітря в житлових масивах, найближче розташованних до санітарно-захисної зони ШУ ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

за 3 квартал 2022 р.

Дата відбору проб	Час початку відбору проб	Місце відбору проб	Метеорологічні параметри			Стан погоди	Контрольована забруднююча речовина		
			Атмосферний тиск, мм.рт.ст	Температура повітря, ºС	Напрямок вітру		Найменування	ГДК макс. раз.	Вміст, мг/м^3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.07.2022	10-00	вул. Філатова буд.№ 18	752	26,0	Пд-Зх	хмарно	Недиференційований за складом пил (аерозоль)	0,5 мг/м^3	<0,26
							NO2	0,2 мг/м3	0,019
							CO	5 мг/м3	0,72
	10-30	вул. Філатова буд.№ 2	752	27,0	Пд-Зх	хмарно	Недиференційований за складом пил (аерозоль)	0,5 мг/м^3	<0,26
							NO2	0,2 мг/м3	0,015
							CO	5 мг/м3	0,63
	11-00	вул. Казацької слави, буд. 2	752	28,0	Пд-Зх	хмарно	Недиференційований за складом пил (аерозоль)	0,5 мг/м^3	<0,26
							NO2	0,2 мг/м3	0,017
							CO	5 мг/м3	0,68
	11-30	вул. Шекспіра буд.№ 20	752	29,0	Пд-Зх	хмарно	Недиференційований за складом пил (аерозоль)	0,5 мг/м^3	<0,26
							NO2	0,2 мг/м3	0,017
							CO	5 мг/м3	0,71
	12-05	вул. Чехословацька буд.№ 45	752	29,0	Пд-Зх	хмарно	Недиференційований за складом пил (аерозоль)	0,5 мг/м^3	<0,26
							NO2	0,2 мг/м3	0,021
							CO	5 мг/м3	0,83

Примітка 1: Контроль якості атмосферного повітря виконується департаментом з охорони навколишнього середовища ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", свідоцтво № 08-0081/2021 від 17.12.2021 р про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005